

PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE REFORZAMIENTO SOTANO

Escala 1:125

Indica Pantalla en concreto

Indica Arriostramiento metalico

CONCRETO:

f'c=200Kg/cm² Estructura existente

f'c=280Kg/cm² Pantallas de reforzamiento



PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE PANTALLAS

BLOQUE 1 - ADMINISTRACION

Escala 1:125

Indica Pantalla en concreto

Curadora Urbana 5
Arq. Adriana López Mondragón
Bogotá D.C.
04 NOV 2022
No. DE ACTO ADMINISTRATIVO
1100 1-5-22-3408
Vo.Bo. PROFESIONAL
C.U.5
ING. CAMILA CASTELL C.
M.P. 25202090293CND

CONSTRUCTOR RESPONSABLE
Arq. Lady Diana Valderrama Vera
Mat: A2610220252281703

REVISOR ESTRUCTURAL
Ing. Camilo Baquero Santos
Mat: 25202-84096

Curadora Urbana 5
Arq. Adriana López Mondragón
SNR 1100 1-5-22-0076
CU5 1100 1-5-22-0204
No. RADICACIÓN

PCA
PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS

Plano N°	Director	Gerente de Proyecto	Ingeniero	Dibujante	Escala
8	LUIS ENRIQUE AYCARDI MAT 2520212794 CND	LUIS ENRIQUE AYCARDI	Z.C.G.M.	J.A.P.	1:125
		Subdirector de Proyecto: JAIRO ANDRES MEZA	Archivo: 8-4653-ARQ_PANT_SOT.DWG		Proyecto N° 4653

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
CARRERA 8 ENTRE CALLES 1 Sur Y 2 Sur

PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE REFORZAMIENTO SOTANO Y BLOQUE ADMINISTRATIVO

Versión	Fecha d	m	a	Modificaciones	Ejecutó
1	30	11	12	Emisión inicial	J.A.P.
2	01	06	22	Actualizaciòn General	

Plano N° 8

220001507