

**OBJETO:** SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO, PATOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

NO.	OFERENTE	GRUPO OFERTADO	NOMBRE DEL GRUPO OFERTADO	CALIFICACION	OBSERVACIONES
				CUMPLE/ NO CUMPLE	
1	LABCARE DE COLOMBIA 830.056.202-3	3	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO	CUMPLE	
2	TERUMO BCT NIT 830.074.642	12	HEMOCOMPONENTES	CUMPLE	
3	ABBOTT DE COLOMBIA NIT 860.002.134-4	10	INMUNOSEROLOGIA	CUMPLE	
4	FRESENIUS KABI NIT 900.402.080-1	12	HEMOCOMPONENTES	NO CUMPLE	<p>EN LA PROPUESTA EL ANEXO 3 NO CONTINE :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Cambios de vencimiento de productos</li> <li>2. Entrenamiento y capacitaciones</li> <li>3. Plan de contingencia</li> <li>4. Soporte de ingeniería</li> <li>5. Equipos a Ofertar</li> <li>6. Plan de Capacitación</li> <li>7. Sistema de Información para conectividad</li> </ol> <p>NO CUMPLE , DE ACUERDO A LA VISITA DE REFERENCIACIÓN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Equipos Campaña extramural. Equipos con mayor tamaño y con accesorios difícil transporte en jornadas de donación de sangre.</li> <li>2. Equipos Intramural. Con un mayor diametro y susceptibles a roces lo que generaría mayor espacio en el área para evitar interferencias y no se adaptan a la la infrestructura actual del servicio.</li> <li>3. Calidad del Insumo. En el proceso de ensablaje de las Bolsas de sangre, podría ocasionar eventos en los donantes no deseados. ( Aguja con imperfectos) y a su vez, se podrian evidenciar pérdidas de unidades con sistemas abiertos perdiendo el componente a cabalidad. El CD adjunto no contiene Información.</li> </ol>

NO.	OFERENTE	GRUPO OFERTADO	NOMBRE DEL GRUPO OFERTADO	CALIFICACION	OBSERVACIONES
				CUMPLE/ NO CUMPLE	
5	PROASECAL NIT830.079.375-8	3	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO	NO CUMPLE	NO OFERTAN GRUPO COMPLETO. 1. En el ítem 66 no se incluye control de calidad para Toxoplasma IgM 2. No ofertan ÍTEM 76-77-78. 3. En el ítem 75 no se incluye control de calidad para HB CORE M 4. En el ítem 79 no se incluye control de calidad para ANAS
6	QUINBERLAB NIT 800.005.736-7	1	INMUNOQUIMICA	CUMPLE	
		2	BIOLOGIA MOLECULAR ÍTEM 57	CUMPLE	
		4	HEMATOLOGÍA	CUMPLE	
		5	GASES ARTERIALES	NO CUMPLE	EQUIPO PORTÁTIL OFERTADO PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR TIENE LA MISMA REFERENCIACIÓN DEL DE MESA. 1. El reactivo es estable a bordo 21 días y es para 600 determinaciones. Equipo solo se debe utilizar para las cirugías CARDIOVASCULARES COMO POCT. 2. No se soportan certificaciones de uso para cirugía cardiovascular y /o neurocirugía. Equipo debe usarse solo para estos procedimientos.
		6	INMUNOHISTOQUÍMICA	CUMPLE	
		7	MICROBIOLOGIA	CUMPLE	
6	QUINBERLAB NIT 800.005.736-7	9	COAGULACION	CUMPLE	
		5	GASES ARTERIALES	NO CUMPLE	EN LA PROPUESTA EL ANEXO 3 NO CONTINE : 1.Cambios de vencimiento de productos 2. Entrenamiento y capacitaciones 3. Plan de contingencia 4. soporte de ingeniería
7	INTERLAB NIT 900.542.229-1.	5	GASES ARTERIALES	NO CUMPLE	EN LA PROPUESTA EL ANEXO 3 NO CONTINE : 1.Cambios de vencimiento de productos 2. Entrenamiento y capacitaciones 3. Plan de contingencia 4. soporte de ingeniería

NO.	OFERENTE	GRUPO OFERTADO	NOMBRE DEL GRUPO OFERTADO	CALIFICACION	OBSERVACIONES
				CUMPLE/NO CUMPLE	
8	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT NIT 830.025.281-2	2	BIOLOGIA MOLECULAR ITEM 58	NO CUMPLE	ANEXO TECNICO No. 3 No contiene 1. CCA y REGISTROS INVIMA. 2. PLAN DE CONTINGENCIA Memoria adjunta no contiene información.
		8	INMUNOLOGIA ESPECIAL	NO CUMPLE	ANEXO TECNICO No. 3 No contiene 1. CCA y REGISTROS INVIMA. Memoria adjunta no contiene información.
		9	COAGULACIÓN	NO CUMPLE	Equipo ofertado: NO CUMPLE , DE ACUERDO A LA VISITA DE REFERENCIACIÓN 1. Linealidad de : PT 120SEGUNDOS , PTT 180 SEGUNDOS, actualmente tenemos PT 300 SEGUNDOS Y PTT 500 SEGUNDOS 2.ACCESO CONTINUO: Es limitado 3.Solo se encuentra como referenciación una institución de la misma complejidad del HUS, Y no se realizan todas las pruebas solicitadas.Para las pruebas especiales de coagulación como PROTEINAS C, PROTEINAS S , ANTITROMBINA III, FACTOR VIII, no se pudo verificar el desempeño analítico. 7. En la propuesta no se ofrece equipo de backup. ANEXO TÉCNICO No. 3 NO CONTIENEN 1.CCA y REGISTROS INVIMA. 2. PLAN DE CONTINGENCIA Memoria adjunta no contiene información.
		12	HEMOCOMPONENTES	NO CUMPLE	ANEXO No. 3 NO CONTIENE 1. Plan de Contingencia. 2. CCA y REGISTROS INVIMA. Memoria adjunta no contiene información.
9	BIOCIENTIFICA LTDA NIT 860.065.795-6	11	INMUNOHEMATOLOGIA	CUMPLE	

Cordialmente,

**CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA**

Líder de Proyecto  
Almacén General

**RUTH MARGOTH ROJAS RODRIGUEZ**

Coordinadora Laboratorio Clínico

**TATIANA GUERRERO JUNCA**  
Coordinadora Banco de Sangre



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 www.hus.org.co

"Humanización con sensibilidad social"

