

INDICE DE PLANOS ESTRUCTURALES


PUNTO	ARCHIVO DWG	DESCRIPCION
1	1-4653-IND	INDICE DE PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CUADRO DE AREAS
2	2-4653-GENL_PLANTA	PLANTA GENERAL LOCALIZACION DE MUEBOS
3	3-4653-GENL_PANT_1	ALZADO DE MUEBOS TIPO 1 A TIPO 1 - DETALLES
4	4-4653-GENL_PANT_2	ALZADO DE MUEBOS TIPO 2 A TIPO 2 - DETALLES
5	5-4653-GENL_PANT_3	ALZADO DE MUEBOS TIPO 3 A TIPO 3 - DETALLES
6	6-4653-GENL_PANT_4	ALZADO DE MUEBOS TIPO 4 A TIPO 4 - DETALLES
7	7-4653-GENL_PANT_5	ALZADO DE MUEBOS TIPO 5 A TIPO 5 - DETALLES
8	8-4653-GENL_PANT_6	ALZADO DE MUEBOS TIPO 6 A TIPO 6 - DETALLES
9	9-4653-GENL_PANT_7	ALZADO DE MUEBOS TIPO 7 A TIPO 7 - DETALLES
10	10-4653-GENL_PANT_8	ALZADO DE MUEBOS TIPO 8 A TIPO 8 - DETALLES
11	11-4653-GENL_PANT_9	ALZADO DE MUEBOS TIPO 9 A TIPO 9 - DETALLES
12	12-4653-GENL_PANT_10	ALZADO DE MUEBOS TIPO 10 A TIPO 10 - DETALLES
13	13-4653-GENL_PANT_11	CORTES 1 - 1 - 1 - 1 Y DETALLES Y ESPECIFICACIONES
14	14-4653-GENL_PANT_12	UBICACION REFORZOS SOTANO
15	15-4653-GENL_PANT_13	UBICACION REFORZOS PISO 1
16	16-4653-GENL_PANT_14	UBICACION REFORZOS PISO 2
17	17-4653-GENL_PANT_15	UBICACION REFORZOS PISO 3 Y PISO 3A
18	18-4653-GENL_PANT_16	UBICACION REFORZOS PISO 4
19	19-4653-GENL_PANT_17	UBICACION REFORZOS PISO 5
20	20-4653-GENL_PANT_18	ALTERNATIVA 1 Y 2 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

ESPECIFICACIONES REFORZAMIENTO

MATERIALES	CARGAS
F-1: 200 kg/m ² F-2: 400 kg/m ² F-3: 200 kg/m ²	1.5 Normas 1.5 Normas 1.5 Normas
SISTEMA DE REBIBLIOTECA SISMICA PONTICOR DE CONCRETO BLOQUE 100 x 100	GRUPO DE USO: GRUPO DE USO 1 - 1.5 1 - 1.5 (Categoría de Peligrosidad)
PERFIL DE BUELO: MICROREINFORZACION SEMA (VANA ESCOTADA)	ESTUDIO DE BUELOS LA COMENTACION SIGUE LAS RECOMENDACIONES DEL ESTADO DE BUELOS EN LOS DISTINTOS ZONAS DE BUELO

CUADRO DE AREAS

BLOQUE	AREA ETAPA 1	AREA ETAPA 2
BLOQUE 1	8,8112.73 m ²	854.59 m ²
BLOQUE 2	2,222.11 m ²	3,810.37 m ²
BLOQUE 3	1,043.55 m ²	448.20 m ²
BLOQUE 4	1,378.38 m ²	4,913.16 m ²
BLOQUE 5	1,378.38 m ²	10,717.50 m ²
SUBTOTAL ETAPAS		
AREA TOTAL ETAPA 1 Y 2		





ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES DE VULNERABILIDAD SISMICA ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE REFORZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL INCLUYENDO EL PARQUEADERO, UBICADAS EN LA CARRERA 8 N°0-55 SUR BOGOTÁ D.C., DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PERTINENTE

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 312 DE 2012
PROYECTO PCA N° 4653

- PLANOS CONSTRUCTIVOS CON SUS RESPECTIVOS DETALLES

PLANTA LOCALIZACION DE BLOQUES



INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
No. de Acto Administrativo: 1001-5-22-0076
Fecha: 19 FEB 2022
Curaduría Urbana

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA
CARRERA 8C (ANTIGUA CARRERA 9)
MANZANA CATASTRAL 001209006